



Uwagi :

1. Kontakty paz. 2 s
Pozostałe kont
od strony elem
(c) (b) ~~2. Po montażu z~~
~~myć 3T 04/c~~
3. Tranzystory paz
ciętej na odcink
4. Potencjometr paz
(b) 5. Wszystkie po