

# HTV

Híradótechnikai Vállalat

181-3101<sub>o</sub>

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Телескопические антенные мачты

Тип: 19 ТА; 16 ТА

Номер чертежа: 189-0001

189-0002

- 1974 -

Номер чертежа: 189-

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Содержание .....	2
1. Назначение .....	3
1.1. Технические данные .....	3
1.2. Эксплуатационные данные .....	3
2. 19-метровая телескопическая антennaя мачта .....	4
2.1. Конструкция антennой мачты .....	4
2.2. Мачтовые секции .....	5
2.3. Лебедка .....	5
2.3.1. Работа лебедки во время выдвижения .....	10
2.3.2. Работа лебедки во время спускания .....	10
2.4. Храповой механизм .....	11
2.4.1. Работа храпового механизма во время выдвижения .....	11
2.4.2. Работа храпового механизма во время спускания .....	11
2.5. Футляр .....	11
2.6. Подъемный трос .....	12
3. Лесорные тросы на натяжной лебедке .....	14
4. Основание мачты, колья .....	15
5. Разбивочный трос .....	15

1. Назначение:

Телескопические антенные мачты служат для выдвижения и установки антенн различных систем на максимальной высоте до 20 или 16 метров.

Технические данные:

	19 ТА	16 ТА
Конструкция антенных мачт: телескопическая система		
высота верхушки антенных мачт:	мин 4,86 м	4,16 м
	макс. 19,3 м	15,8 м
поворот мачты:	0-360°	0-330°
число якорных тросов	12 шт	12 шт
площадь установки пло-		
щадь:	30мх30м	30мх30м
вес	95 кг	80 кг
величина усилия, возникающего		
на приводном рычаге при выдвижении	макс. 20 кг	20 кг
вес, устанавливаемой антенны	32 кг	32 кг

1.2. Высчитанные данные:

- Укрепление /привязка/ антенной мачты происходит на четырех уровнях, на каждом уровне при помощи 3 якорных тросов.
- время для установки оснащенной мачты: 20 минут
- замеры прихвателя, устанавливаемого в зажим см. на рис. 1.




Рис. 1.

Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу мачты в течение 3 лет. Из этих 3 лет 2 года могут быть использованы для эксплуатации, и 1 год для хранения по открытой территории /плоскости/.

2. Телескопические антенные мачты типа 19 ТА и 16 ТА.

2.1. Конструкция антenneй мачты

- состоит из телескопически-скользящих друг в друге мачтовых секций /см. рис. 2/.
- наиболее главные элементы:
- мачтовые секции;
- захим, служащий для укрепления антенны;
- футляр.





Рис. 2.

189-3101/2

189-21C  
Pic. 3.



2.2. МАШИНА ГЕРМЕТИК  
На рисунке изображена машина герметик, состоящая из корпуса 1, крышки 2 и опорной части 3 (см. пис. 3).  
Машина герметик предназначена для герметизации монтажных швов в стеклопакетах, а также для герметизации монтажных швов в оконных и дверных блоках.  
Машина герметик имеет механизм для нанесения герметика на монтажные швы, а также механизм для герметизации монтажных швов в оконных и дверных блоках.

Внутри "смонтированного блока" находится тросовый блок /пакет/ в сборе 4 . На верхнем конце мачтовой трубы посредством хомута 5 укреплен смонтированный венец 6 , назначение которого состояло в том, чтобы очищать внешнюю поверхность подвижных мачтовых секций от оседающих загрязнений и льда. На "смонтированном венце" находилась тросовая смычка 7 , которую можно поворачивать. Стартеры в упаковках служат для закрепления /подвески/, а проушина служит для укрепления антенного кабеля.

Войлочное кольцо 8 служит для очистки трубы, а вкладыш 9 служит для обеспечения направления. Внутри мачтовой трубы находится укрепленная посредством болтов направляющая рейка таким образом, что препятствует поворачиванию подвижных мачтовых секций.

В нижней части подвижных мачтовых секций /П. Ш. 1У/. находится храповой механизм, назначение которого - обеспечение последовательности движения секций по отношению друг к другу во время выдвижения /или опускания/ мачтовых секций /см. рис. 4/. Храповой механизм расположен в сварном кожухе. Здесь укреплены хомут 2 , ролик 3 , защелка 4 и пружина 5 . В нижней части мачтовых секций находится вкладыш 6 , канатный блок /шкив/ 7 и серьга 8 . На II мачтовой секции серьга 8 отсутствует, так как там не имеет место функциональное действие /блокирующий механизм - "храповой механизм" - не приводится в действие/.

Верхняя часть выдвигаемых мачтовых секций /подвижные мачтовые секции/, за исключением I мачтовой секции, точно такой же конструкции, и монтажа, как и верхняя часть I мачтовой секции. В верхней части I, II, III мачтовых секций имеется прорезь 9 для направляющего тросового блока /шкива/ и опорной пяты. Конструкция опорной пяты такова, что при полном выдвижении мачты она обеспечивает механическую фиксацию.




Рис. 4.

Внутри II, III, IV мачтовых секций установлены направляющие ролики 10, назначение которых такое же как направляющей ролик 1, расположенный в I мачтовой секции.

У мачтовых секций /рис. 5./ тем отличается от остальных, что в нижней ее части находится вкладыш, смонтированный на трубе. На другой ее стороне смонтирована серьга **(1)**, к которой закреплен при помощи тросовой закрепки **(2)** один из концов подъемного троса. Она обеспечивает предварительное натяжение троса внутри мачтовой секции.




Рис. 5.

189-3101/0.

- Действие механизма натяжения подъемного троса:
- Если подъемный трос ослабится, тогда прикрепленный к зубчатой рейке ③ конец троса натягивается благодаря пружине ⑤. Зубчатая рейка находится в напряженном состоянии посредством пружин ⑥. Пружина ⑤ воздействует на зубчатую рейку ③ с усилием растяжения в промежутке между 8 и 24 кГ.

### 2.3. Лебедка

Лебедка обеспечивает принудительное передвижение мачтовых секций при их выдвижении и опускании. Лебедка находится в нижней части 1 мачтовой секции. Наиболее главные конструктивные части лебедки показаны на рис. 6.




Рис. 6.

189-3101/0.

- Гарнитура, приводной механизм,

Тормоз: - приводной диск ① , храповое колесо ② , собачка ③ , прижимной диск ④ , шестерня ⑤ , вал ⑥ .

- Приводной диск ① жестко закреплен на шестерне ⑤ , а прижимной - на валу ⑥ . - На валу ⑥ и шестерне ⑤ имеется левая трапецидальная резьба. - Храповое колесо ② свободно вращается на ступице /втулке/ шестерни. - Непроворачиваемость приводной ручки обеспечивается посредством штифта ⑦ . - Собачка ③ находится в закрытом положении благодаря пружине ⑧ . Шестерни ⑩ обесценены марикоподшипниками и свободно вращаются на валу ⑫ , на котором они смонтированы.

- На окружности выступов имеется, образованное путем фрезерования овального профиля, место для подъемного троса.

- Застреванию подъемного троса между шестернями препятствуют вкладыши.

#### 2.3.1. Работа лебедки во время выдвижения:

- При выдвижении мачты приводную ручку вращаем по часовой стрелке. - Шестерня ⑤ навертывается на имеющуюся на валу ⑥ трапецидальную резьбу так, что приводной диск ① и прижимной диск ④ захватывают храповое колесо ② . Под действием возникающих сил трения сбрасыватель диска / ① , ④ / начнут вращаться совместно.

Движение передается на шестерню, которая начинает катить имеющийся в приводном механизме подъемный трос.

- Когда прекратится легкое вращение приводного механизма тогда начнется выдвижение мачтовых секций и храповое колесо издаст характерные звуки трещотки. Необходимая для выдвижения мачтовых секций величина усилия определяется общим весом мачтовых секций и антенн, но не может превышать макс. 20 кГ. Если прекратим выдвижение, то сила веса стремится повернуть шестерню и вал в направлении против часовой стрелки, однако храповой механизм препятствует этому.

#### 2.3.2. Работа лебедки во время опускания:

При спускании мачтовых секций приводную ручку вращаем в направлении против часовой стрелки. Тогда захватное действие дисков / ① , ④ / прекратится /вместе с ним также и сила трения/, и таким образом это препятствует вращению храпового колеса в обратном направлении.

109-3101/2

а вращение дисков не промигает.

- Натяжение подъемного троса будет иметь противоположное направление, чем натяжение при подъеме /выдвижении/.

- При помощи дальнейшего вращения приводной ручки опускаем /поднимаем/.

- Если прекратим вращение приводной ручки, то под действием силы веса диска ①, ④ зафиксируют храповое колесо ② /воспринимая силу трения/, которое в дальнейшем прекратит раздельное вращение дисков. Так как храповое колесо находится в зафиксированном состоянии, мачта из-за собственного веса не может опускаться. Лишь тогда происходит опускание, если приводную ручку вращаем в направлении против часовой стрелки.

#### 2.4. Храповой механизм

##### 2.4.1. Работа храпового механизма во время выдвижения.

- Во время выдвижения мачты подвижные мачтовые секции поднимаются совместно, потому что имеющаяся на конце Ш, 1У, У секций серьга соединяется с защелкой соответствующего храпового механизма. Мачтовые секции совместно передвигаются до тех пор, пока находящийся на II мачтовой секции смонтированный с роликом ③ храповой механизм ② не достигнет прорези некодированной секции /см. рис. 4/. Затем собачка повернется и серьга Ш мачтовой секции освободится. Фиксация /закрепление/ выдвинутой секции происходит таким образом, что защелка повернется вверх и зажмет в прорезь роликовую собачку. В этом положении затвор удерживается пружиной ⑤.

##### 2.4.2. Работа храпового механизма во время опускания

- Во время опускания выдвинутой мачты опускается вниз самая верхняя секция, так как на ней нет храпового механизма. Когда имеющаяся в нижней части мачтовой секции серьга достигнет защелки и повернёт ее во внутрь, то смонтированная с роликом собачка освободится. Роликовая собачка вдавит защелку в прорезь серьги, и таким образом фиксирует /закрепляет/ две мачтовые секции одна к другой. Затем начинается опускание следующей секции.

#### 2.5. Фурмы

- квадратного поперечного сечения, сварная стальная конструкция, в котором можно установить 1 мачтовую секцию с лебедкой на такую высоту, что возможно осуществлять удобное выдвижение секции.

- Нижняя часть футляра имеет цилиндрическую форму и имеет возможность подсоединения к мачтовому основанию.

**2.6. Подъемный трос:**

- Подъемный трос - Ø 4 мм оцинкованный стальной трос, имеющий конструкцию Т6 x 19 + Ao.

- Заправка его показана на рис. 7, а захват его показан на рис. 8. Трос закреплен подъемной ветвью к имеющейся на верхней мачтовой секции серье, затем направляется, проходя через тросонаправляющие блоки /шкивы/ П, Ш, 1У мачтовых секций, к шестерне лебедки. Валовая ветвь троса /другой конец/, как видно из рисунка 5 закреплена на натяжном механизме. Этот механизм обеспечивает постоянное натяжение троса.




Рис. 7.

189-3101/0.

3. Якорные тросы на натяжной лебедке

- Якорные тросы находятся на натяжной лебедке, которая состоит из кронштейна (1) барабана, тросовых барабанов (2) и относящихся к ним узлов /см. рис. 8/.




Рис. 8.

189-3101/0

- Вращение тросового барабана происходит при помощи приводной ручки ③, которую можно складывать на барабане. Один конец якорного троса укреплен на барабане, в то время как второй конец снабжен карабином ④ с целью присоединения к мачте.
- Кронштейн барабана прикреплен с помощью хомута к разбивочным трубам и фиксируется с помощью пальца ⑤. Повороту тросовых барабанов препятствует фиксатор ⑦ таким образом, что упирается в умко ⑥.
- Приводную ручку в наклоненном состоянии обеспечивает пружина ⑧. Разномерное разматывание и наматывание троса обеспечивается посредством натяжной пластины ⑨.
- Якорные тросы -  $\varnothing$  3,2 мм оцинкованные стальные тросы, имеющие конструкцию Т6 х 19 + Ао.

#### 4. Основание мачты, колья:

- Основание мачты - стальная пластина размерами 420 мм х 420 мм, которая закрепляется на своих углах. Имеющаяся на основании чаша снабжена  $10^{\circ}$  делениями.

Закидные колья: изготавливаются из сплошного стального прутка  $\varnothing$  35 мм и длиной 335 мм.

Балочные колья: изготавливаются из высокой сортовой тавровой стали с головкой такого оформления, чтобы имелась возможность монтажа кронштейна тросового барабана.

Бго ячина: 750 мм. В случае мачты типа 16ТА колья изготавливаются из сортовой уголковой стали с головкой точно такого же оформления.

#### 5. Разбивочный трос:

- Разбивочный трос служит для точного определения места кольев при установке мачты. Он снабжен стрелками, определяющими направление  $120^{\circ}$  по отношению друг к другу.